

Woodson®

ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

НАТУРАЛЬНОЕ
МАСЛО ДЛЯ БАНЬ

Натуральный состав
масла Woodson требует
тщательного соблюдения
технологии нанесения.



ШАГ 1 ПОДГОТОВИТЬ ПОВЕРХНОСТЬ

- Очистить поверхность, удалить старые плёночные покрытия
- Отшлифовать абразивом – Р100-120 (не более Р180)
- Обеспылить поверхность



ШАГ 2 ВТЕРЕТЬ ПЕРВЫЙ СЛОЙ

- Перемешать масло, при желании добавить Колер
- Нанести масло тонким слоем вдоль волокон древесины, не оставляя излишков состава на поверхности



ШАГ 3 УДАЛИТЬ ИЗЛИШКИ ВАЖНО!

- Через 20 минут после нанесения растереть и удалить с поверхности невпитавшееся масло сухой ветошью
- **Не оставлять на поверхности древесины остатки масла!**



ШАГ 4 ДАТЬ ПРОСОХНУТЬ

- Обеспечить оптимальные условия нанесения* и постоянный приток воздуха
- Время высыхания одного слоя 6 часов



ШАГ 5 ВТЕРЕТЬ ВТОРОЙ СЛОЙ

- После полного высыхания первого слоя нанести второй слой аналогичным способом
- Повторить ШАГИ 2-4



ШАГ 6 ПРОТОПИТЬ БАНЮ

Через 2-3 дня после нанесения последнего слоя масла протопить баню без присутствия людей. После чего можно использовать баню по назначению.

РЕКОМЕНДАЦИИ

- Для дополнительной защиты, а также при использовании Колера для масла по дереву Woodson, вторым слоем рекомендуется нанести Воск для защиты древесины Woodson
- Для обновления поверхности, как правило, достаточно нанесения одного слоя масла или воска (без предварительного шлифования)

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

Защитных приспособлений при проведении работ не требуется. Работать в хорошо проветриваемом помещении. После завершения работ масло смывается с рук и инструментов мыльной водой. Возможна индивидуальная аллергия к природным веществам. Избегать попадания состава в глаза и дыхательные пути. Не использовать в пищу, в косметических и медицинских целях.



Активную эксплуатацию парной рекомендуем начинать после полной полимеризации (ДО 14 ДНЕЙ). За этот же срок улетучивается запах льняного масла

*ОПТИМАЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ НАНЕСЕНИЯ

- Температура воздуха: +15°C +20°C
- Влажность воздуха: 40-60%
- Наличие воздухообмена и желательно солнечного света
- Наружные работы не рекомендуется производить в условиях осадков и отрицательных температур, а также на прямых лучах солнца при температуре воздуха выше +30°C.
В крайних случаях допустима работа при температуре до -5°C (масло необходимо нагреть до комнатной температуры)

Woodson®

**НАТУРАЛЬНОЕ
МАСЛО
ДЛЯ БАНЬ**

**Промасленная ветошь
самовоспламеняема –
погрузить в воду
и утилизировать**

НЕ ХРАНИТЬ!